

# Pour plus de sécurité et d'hygiène

**Nous vous  
conseillons  
volontiers au  
041 210 05 18**

## **Nouvel offre de compétence: Mesure de la valeur A0**

- Contrôle de la qualité de désinfection antimicrobienne de vos lave-bassins
- Réglage de la valeur A0 selon les directives de Swissmedic
- Garantie de l'exécution des normes prescrites
- Pour une utilisation sûre et sans souci de vos lave-bassin

**Nous vous proposons des prestations sur mesure  
et des solutions afin que vous puissiez vous concentrer  
sur votre cœur de métier.**



# SANARTIS

by KLASA

Professionnel. Propre. Sûr.

Sanartis AG Altshoferstrasse 5 | 6252 Dagmersellen  
+41 41 210 05 18 | info@sanartisag.ch | sanartisag.ch

### Swissmedic recommande

Swissmedic recommande que pour des raisons microbiologiques, les équipements tel que les laves-bassins doivent être réglé à une valeur A0 de 600.

Un contrôle annuel doit être exécuter. La valeur A0 doit être mesurée et documentée lors de l'entretien annuel des équipements.